

सुशीलानंद अॅग्रो पॉलिक्लिनिक, इस्लामपूर



रजिस्ट्रेशन क्रमांक : Govt. of Maharashtra /Agri Dept./J.D.A.Kolhapur/ 02 / 2022 – 2025

प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक : पाणी/२०२२-२३/२७३

पावती क्रमांक : ११३५४

पावती दिनांक : ०८/०३/२०२३

परिक्षणार्थीचे नांव : प्रकाश शिक्षण मंडळ

गांव : उरुण इस्लामपूर

तालुका : वाळवा

जिल्हा : सांगली

नमुन्याचा स्रोत : परिक्षणार्थीनी स्वतः घेवून प्रयोगशाळेत दिलेला प्रक्रियायुक्त पाण्याचा नमुना

पिणेसाठी पाणी नमुना विश्लेषण अहवाल

गुणधर्म	अ. क्र.	विश्लेषित गुणधर्म	निरीक्षण	एकक	सर्वसाधारण प्रमाण IS : 10500 (1991) अन्वये	
भौतिक	०१	तापमान (Temperature)	२८.७	°C	--	
	०२	वास (Odour)	वासरहीत	--	वासरहीत	
	०३	गढुळता (Turbidity)	४.००	NTU	५ पेक्षा कमी	
	०४	एकूण विरघळलेले कण (Total Dissolved Solids)	३६४.००	mg/lit	५०० पेक्षा कमी	
रासायनिक	०५	सामू (pH)	७.९६	-	६.५ ते ८.५	
	०६	क्षारता (विद्युत वाहकता) (Electrical Conductivity at 25°C)	४५८.००	µmhos/cm	५०० पेक्षा कमी	
	०७	कॅल्शियम (Calcium)	४२.००	mg/lit	७५ पेक्षा कमी	
	०८	मॅग्नेशियम (Magnesium)	९.६०		३० पेक्षा कमी	
	०९	एकूण जडपणा (Total Hardness)	१४४.३५		३०० पेक्षा कमी	
	१०	एकूण विम्लता (Total Alkalinity)	२३७.५०		२०० पेक्षा कमी	
	११	क्लोराईडस् (Chlorides)	६२.०४		२५० पेक्षा कमी	
जैविक	१२	एम.पी.एन. जीवाणू (M.P.N.)	०		No/100 ml	निरंक

शेरा : सदर पाण्याच्या नमुन्याचे भौतिक गुणधर्म प्रमाणात आहेत. रासायनिक गुणधर्मांमधील एकूण विम्लता थोडीशी जास्त आहे. जैविक गुणधर्म प्रमाणात आहेत. सदर पाण्याचा नमुना पिणेसाठी योग्य आहे.

प्रयोगशाळा अधिकारी
सुशीलानंद अॅग्रो पॉलिक्लिनिक



Islampur Municipal Council, Islampur

Website: urun-islampur.in Email :- mcislampur@gmail.com

☎: (02342) 222023, 221222, 1800-233-2379 Pin Code: 415 409



IMC/Dept-22/Cert/ 1583 2024

Date- 20/03/2024

Certification

This is to certify that an inspection team, led by Nikam Pratik Arvind, Water Supply Officer from Islampur Nagarparishad, Islampur, inspected Prakash Public School, located in Urun-Islampur, Tal, Walwa, Dist, Sangli, on the 19 th of March 2024. During the inspection, The team found that Prakash Public School provides safe drinking water facilities for students and staff members of the institution on the said date. Additionally, it is found that the school is maintaining hygienic sanitation conditions in both the school building and the campus, by the norms prescribed by the Central/State/Union Territory Government.

It is emphasized that the sole responsibility for maintaining hygienic sanitation conditions lies with the institution. The institution is responsible for regularly monitoring the water quality to ensure its safety and cleanliness. The council bears no responsibility for any incidents that may occur on the premises.




Chief Officer
Islampur municipal council
Islampur


जा.क्र.उजिरुइ/आस्था/ २७९ /२०२४
वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय इस्लामपूर
दिनांक - १८/०३/२०२४

Certificate

This is to certify that I have personally seen **PRAKASH PUBLIC SCHOOL** which is situated on Sangli Road, Islampur. The general condition of the school building & surrounding is very good.

In general the health & Condition is good.




Medical Superintendent Class-1
Sub District Hospital, Islampur